

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

г.Ачинск
(наименование населённого пункта)

«29» апреля 2026 г.

Общие сведения об объекте

- 1.1.** КГБУК Ачинский драматический театр
1.2. Красноярский край, г. Ачинск, ул. Пузановой,38

1. Состояние доступности объекта

- 2.1.** Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *ДА*
2.2. Перекрестки: *нерегулируемые*
2.3. Перепады высоты на пути: *нет*
их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*
2.4. Наименование остановок общественного транспорта: *Театральная*

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Наименование	Описание	
Наличие парковочных мест для инвалидов	есть – «+», нет – «-», если есть указать количество	+, 1
Крыльцо	есть – «+», нет «-»	-
	Количество ступеней	-
Доступность входной группы	Пандус (есть – «+» нет – «-», нет необходимости), в случае, если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это	-
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	-
	Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-»)	-
	Лифт пассажирский (есть – «+», нет – «-»)	-
Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение	есть – «+», нет – «-»	-

Порог на входной двери в здание	есть – «+», нет – «-»	+
	Высота порога, см	4,5 см
Порог в тамбуре	(есть – «+», нет – «-»)	+
	Высота порога, см	3 см
Наличие внутренних пандусов и поручней	Пандус (есть – «+», нет – «-»)	+
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	-
Лифт пассажирский	есть – «+», нет – «-»	-
	Ширина и глубина, см	-
	Подъём кабины с и до этажа	-
Санитарно-гигиеническое помещение, доступное для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата	есть – «+», нет – «-»	+
	Поручни для МГН (есть – «+», нет – «-»)	+
Зона целевого назначения здания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	+
Зона питания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	+
Контрастная маркировка для слабовидящих	На входной группе (есть – «+», нет – «-»)	-
	На лестницах (есть – «+», нет – «-»)	-
Пути эвакуации	Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-»)	-
	Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-»)	-
Звуковое сопровождение для слабослышащих	есть – «+», нет – «-»	-
Технические средства информации и сигнализации	информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-»)	-

	информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-»)	-
	информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-»)	-
	тактильные таблички (есть – «+», нет – «-»)	-
	тактильно- визуальные схемы (в том числе тактильно- звуковые) (есть – «+», нет – «-»)	+
	направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-»)	-
	системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-»)	-
Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг	есть – «+», нет – «-») (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	+ https://www.achdt.ru/?page_id=10215
Наличие на интернет- сайте учреждения вкладки с виртуальным туром	есть – «+», нет – «-») (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	-
Система тифлокомментирования	есть – «+», нет – «-»	+
Система субтитрования	есть – «+», нет – «-»	+

Наличие льгот, предоставляемых посетителям с инвалидностью, при приобретении билетов на платные мероприятия	есть – «+», нет – «-» (если есть, указать размер скидки)	+, 50%
Примечание:		